



E0301 - THW301

GB	THERMO-HYGROMETER
CZ	TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM
SK	TEPLOMER S VLHKOMEROM
PL	TERMOMETR Z HIGROMETREM
HU	HŐMÉRŐ NEDVESSÉGMÉRŐVEL
SI	NAPRAVA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE
RS HR BA	TOPLOMJER S MJERILOM VLAGE
DE	THERMOMETER MIT FEUCHTIGKEITSMESSE
UA	ТЕРМОМЕТР З ГІГРОМЕТРОМ
RO	TERMOMETRU CU HIGROMETRU
LT	TERMOMETRAS HIGROMETRAS
LV	TERMOMETRS AR HIDROMETRU

CE

GB THERMO-HYGROMETER, model THW301

Congratulations on your purchasing of this new Thermo-Hygrometer. This unique product is designed for everyday use for the home or office and is a definite asset of great use. To fully benefit from all the features and understand the correct operation of this product, please read this instruction manual thoroughly.

Specifications

Displayed IN temperature range:	-10 °C to +60.0 °C (14 °F to 140.0 °F)
Proposed operating range:	0 °C to +50.0 °C (32.0 °F to 122.0 °F)
Temperature resolution:	0.1 °C (0.2 °F)
Displayed Heat Index range:	26 °C to 59 °C (79 °F to 138 °F)
Displayed Relative Humidity range:	25%RH to 95%RH ±3%
External probe temperature measurement	
Displayed OUT temperature range:	-50.0 °C to +60.0 °C ±1 °C (-58.0 °F to 140.0 °F)
Temperature resolution:	0.1 °C (0.2 °F)
Batteries:	Use 1 pieces UM-4 AAA size 1.5V alkaline battery

Functions of the thermo-hygrometer

This thermo-hygrometer measures temperature and humidity of the environment of its surrounding area and measures the outdoor temperature through its external thermo probe.

Features: MAIN UNIT

- A Hot alert icon – The Hot alert icon will be turned on if the Heat Index is 32 °C or higher.
- B Wet icon – The Wet icon will be turned on if the humidity is higher than 70%.
- C Dry icon – The Dry icon will be turned on if the humidity is lower than 40%.
- D Comfort icon – The comfort icon will be turned on if the humidity is in the range of 40% ~ 70% and temperature is in the range of 20 °C ~ 25 °C.
- E Low battery indicator – Appears when the battery is running dry and the temperature/humidity measured by this unit is no longer reliable. The user must change the batteries at once.
- F In/Out temperature indicator – Turn on Δ icon while the indoor temperature is displayed. Turn on $\uparrow\downarrow$ icon while the external probe temperature is displayed.
- G Maximum /minimum temperature record – Indicates the maximum/ minimum temperature is displayed.
- H Maximum/minimum humidity record – Indicates the maximum/minimum humidity is displayed.

Description of buttons

THW301 has 3 major side buttons

- [IN-OUT] – Press once to toggle the display of the indoor temperature to the probe temperature. Press again to enable the auto-scroll function that will display the indoor temperature and the probe temperature alternately for 5 seconds.
- [MEM] – Press shortly to toggle for maximum, minimum or current temperature and humidity reading. Press and hold 2 seconds to clear the maximum and minimum records.
- [HEAT] – Press to toggle the display for indoor humidity and indoor heat index. C/F slide switch and [RESET] button inside the battery compartment
- [C/F] – Slide switch to C or F position to select temperature reading in Celsius or Fahrenheit.

CZ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM THW301

Měří vnitřní teplotu, vlhkost a venkovní teplotu pomocí drátové teplotní sondy o délce cca 3 m.
Před uvedením do provozu důkladně prostudujte návod k obsluze.

Technické parametry

Zobrazení vnitřní teploty:	v rozsahu -10 °C až 60 °C
Doporučený rozsah měření:	0 °C až 50 °C
Teploměr rozlišení:	0,1 °C
Zobrazení teplotního indexu:	26 °C až 59 °C
Zobrazení vnitřní vlhkosti:	25 % až 95 % relativní vlhkosti ±3 %
Zobrazení venkovní teploty:	v rozsahu -50 °C až 60 °C ±1 °C
Teploměr rozlišení:	0,1 °C
Napájení:	alkalická baterie 1x 1,5V AAA

Popis ikon

- A Velmi teplé počasí – zobrazí se, dosáhne-li teplota 32 °C a výše
- B Zvýšená vlhkost – zobrazí se, dosáhne-li vlhkost 70 % relativní vlhkosti
- C Upozornění na sucho – zobrazí se, je-li vlhkost nižší než 40 % relativní vlhkosti

- [RESET] – To activate system reset to the main unit during abnormal condition which will reset all settings back to factory values.

Battery installation

1. Remove the battery door.
2. Insert 1 pieces AAA size 1.5V alkaline battery as indicate by the polarity.
3. Close the battery door.

Note: Replace the battery when the low battery indicator appears on the top corner of the LCD.

Heat index function

The heat index is an index that combines air temperature and relative humidity to determine an apparent temperature — how hot it actually feels. The human body normally cools itself by perspiration, or sweating, in which the water in the sweat evaporates and carries heat away from the body. However, when the relative humidity is high, the evaporation rate of water is reduced. This means heat is removed from the body at a lower rate, causing it to retain more heat than it would in dry air. Press [HEAT] button to switch the display from humidity reading to the heat index.

The 'Hot' alert icon will be turned on if the heat Index is 32 °C or higher. That means there are possible to cause sunstroke, heat cramps, and heat exhaustion if a man continues to expose himself in such environment for a long period.

Care and Maintenance

- The thermometer may be sensitive to electrostatic discharge. If it fails due to electrostatic discharge or other reasons, reset it in accordance with the manual.
- If the functionality of the thermometer is not restored after the reset, move the thermometer to a different place.
- Do not expose the thermometer to shocks, dust and excessive force, heat or humidity. It could result in malfunctions of the thermometer, shortened service life, damage to the batteries and deformation of the casing.
- Do not interfere with the internal wiring of the thermometer; you might damage it and thus void the warranty. The device does not contain any parts which could be used in another device.
- Do not expose the thermometer to direct sunlight or heavy rain. Do not submerge it in water.
- Do not clean the thermometer with abrasive mixtures or solvents. They could scratch the plastic parts or damage the circuitry.
- Do not disassemble the batteries or throw them in a fire. Return used batteries to a waste collection point or to the store where the device was purchased.

We declare under our sole responsibility that the subsequently labelled device THW301, based on its concept and design, as well as the model set afloat by us, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the statutory rules. This declaration does not apply if the device has been changed without our approval.

D Optimální podmínky – zobrazí se, je-li rozsah vlhkosti v rozmezí 40 až 70 % relativní vlhkosti a teplota v rozsahu 20 až 25 °C

E Stav baterie – ikona vybité baterie na displeji oznamí nízkou kapacitu. Informace zobrazené na teploměru v tuto dobu nebudou pravděpodobně zcela věrohodné

F Zobrazení vnitřní Δ a přepnutím tlačítka IN-OUT venkovní teploty $\uparrow\downarrow$.

G Minimální a maximální teplota – na displeji je zobrazena min. a max. teplota

H Minimální a maximální vlhkost – na displeji je zobrazena min. a max. vlhkost

I Drátová sonda s vodotěsným teploměrním čidlem na konci

Popis tlačítek

Ovládací tlačítka jsou umístěna boční straně teploměru nebo pod krytem baterií:

- IN-OUT – prepíná mezi vnútornú a vonkajšiu teplotou (teplotou z drátové sondy). Další stisk tlačítka vyzval automatické prepínanie vnútorného a vonkajšieho teploty v intervalu 5 sekund
- MEM – krátky stisk zobrazí údaje zaznamenané minimálnu a maximálnu teplotu a vlhkost. Podržaním tlačítka po dobu 2 sekund dojde ke smazaniu uložených záznamov minimálnych a maximálnych hodnôt.
- HEAT – prepíná mezi zobrazením vnútorného vlhkosti a vnútorným teplotním indexom
- Prepínač °C/°F – (na zadnej strane pod krytom baterii); zmena teplotních jednotiek stupňa Celsia alebo Fahrenheitu
- Tlačítko RESET – slouži k vynulovaniu teploméru pri abnormálnej činnosti a tím obnovení jeho správnej funknosti; teplomer bude nastavený na hodnoty, ktoré boli zadané pri výrobbe

Vloženie batérie

1. Mírnym tlakem a odsutnúm sejmte kryt baterie na zadnej strane prístroja.
 2. Vložte ju do baterii typu 1,5V AAA. Při vkládání dbejte na správnu polaritu podle nákresu na dně bateriového prostoru. Doporučujeme alkalické baterie.
 3. Zavrite bateriový prostor.
- Objeví sa na displeji vľavo nahoře ikona slabé baterie, baterii rovněž vyměňte.

Teplotní index

Teplotní index je ukazateľ kombinujúci teplotu vzduchu a relativnú vlhkosť vzduchu a určuje zjavnú teplotu – takovú, ktorú skutočne cítim. Telo sa bežne ochlazuje pocením. Pot, je podstatné voda, ktorá vypaľovaním odvádi teplo z tela. Je-li relativná vlhkosť vysoká, je rýchlosť vypaľovania vody nízka a teplo odchádza z tela v menšom objemu. Dôsledkom je, že si telo udržuje viac tepla, než ak by tomu bolo v suchém prostredí.

Je-li teplota vyššia než 32 °C, objeví sa na displeji ikona HOT (horúco). Při takových teplotách může nastat úlez, křeče, vyčerpanost. Člověk by v takovém prostředí neměl pobývat delší dobu.

Tisk tlačítka HEAT prepne zobrazení vlhkosti na teplotní index.

Péče a údržba

- Teplomer môže byť citlivý na elektrostatický výboj. Selze-li vlivem elektrostatického výboja, ale i z iného dôvodu, provedte jeho reset.
- Pokud po resetovaní nedojde k obnovení funkcií teploméru, presuňte teplomer na jiné miesto.
- Nevystavujte teplomer otřesům, prachu, nadmerné sile, teplotě nebo vlhkosti. Mohlo by to mít za následek špatnou funkciu teploméru, kratší životnosť elektroniky, poškození baterií a zdeformování krytu.
- Nezasahujte do vnútorného zapojenia teploméru, můžete jej poškodit a přijít tak o záruku. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by byly použitelné v jiném přístroji.
- Nevystavujte teplomer příměmu slunečnímu světlu, ani prudkému dešti, neponárojte jej do vody.
- Nečistěte teplomer brusnou směsi nebo rozpouštědly. Mohlo by dojít k poškrábání plastových dílů, nebo porušení elektrických obvodů.
- Baterie nerozebírejte a nevhazujte do ohně. Použité baterie odevzdějte na místo určeném ke shromažďování odpadu nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že následně označené zařízení THW301 na základě jeho koncepcie a konstrukce, stejně jako nám do oběhu uvedené provedení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády. Při námí neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost

SK TEPLOMER S VLHKOMEROM THW301

Meria vnútornú teplotu, vlhkosť a vonkajšiu teplotu pomocou drátovej teplotnej sondy o dĺžke cca 3 m.

Technické parametre

Zobrazenie vnútornej teploty:	v rozsahu -10 °C až 60 °C
Doporučený rozsah merani:	0 °C až 50 °C
Teplotné rozlíšenie:	0,1 °C
Zobrazenie teplotného indexu:	26 °C až 59 °C
Zobrazenie vnútornej vlhkosti:	25 % až 95 % relativnej vlhkosti ±3 %
Zobrazenie vonkajšej teploty:	v rozsahu -50 °C až 60 °C ±1 °C
Teplotné rozlíšenie:	0,1 °C
Napájanie:	alkalická batéria 1x 1,5V AAA

Popis ikon

- A Veľmi tepľé počasí – zobrazí sa, ak dosiahne teplota 32 °C a vyššie
- B Upozornenie na zvýšenú vlhkosť – zobrazí sa, ak dosiahne vlhkosť 70 % relatiívnej vlhkosti
- C Upozornenie na sucho – zobrazí sa, ak bude vlhkosť nižšia než 40 % relatiívnej vlhkosti
- D Optimálne podmienky – ikona je aktivovaná, ak je rozsah vlhkosti v rozmedzí 40 až 70 % relatiívnej vlhkosti a teplota v rozsahu 20 až 25 °C
- E Stav batérie – ikona vbytiej batérie sa zobrazí na displeji a oznamí nízku kapacitu. Je pravdepodobné, že informácie zobrazené na teplomery v túto dobu nebudú úplne vierochné
- F Zobrazenie vnútornej IN-OUT a prepnutím tlačítka IN-OUT vonkajšej teploty 
- G Minimálna a maximálna teplota – na displeji je zobrazená min. a max. teplota
- H Minimálna a maximálna vlhkosť – na displeji je zobrazená min. a max. vlhkosť
- I Drôtová sonda s vodotesným teplotným čidlom na konci

Popis tlačítok

Teplomer má na bočnej strane alebo pod krytom batérii niekoľko ovládaciach tlačítkov:

- Tlačítko IN-OUT – stisk tlačítka IN-OUT prepína medzi vnútornou a vonkajšou teplotou (teplotou z drátovej sondy). Ďalšie stlačenie tlačítka vyzval automatické prepínanie vnútornej a vonkajšej teploty v intervale 5 sekúnd.
- Tlačítko MEM – krátké stlačenie tlačítka MEM zobrazí údaje zaznamenané min. a max. teploty a vlhkosti. Podržaním tlačítka po dobu 2 sekúnd dojde ku zmazaniu uložených záznamov minimálnych a maximálnych hodnôt.
- Tlačítko HEAT – stisk tlačítka HEAT prepína medzi zobrazením vnútornej vlhkosti a vnútorným teplotným indexom.
- Prepínač °C/°F – sa nachádza na zadnej strane pod krytom batérii; zmena

teplotných jednotiek stupňa Celsia alebo Fahrenheitu.

- Tlačítko RESET – slúži pre spustenie teploméru pri abnormálnej činnosti; teplomer bude nastavený na hodnoty, ktoré boli zadané pri výrobe.

Vloženie batérie

1. zložte kryt batérie na zadnej strane prístroja za použitia mierneho tlaku a posunutia.
2. Vložte jeden kus batérie typu 1,5V AAA. Doporučujú sa alkalické batérie. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu podľa nákresu na dne bateriového priesiotra.
3. Zavrite bateriový priesior

Poznámka: Batériu vymeňte vtedy, keď sa na displeji vľavo hore objaví ikona slabé batérie.

Teplotní index

Teplotní index je ukazovateľ, ktorý kombinuje teplotu vzduchu a relativnú vlhkosť vzduchu a určuje zjavnú teplotu – tu, ktorú skutočne cítim. Ľudské telo sa bežne ochlazuje potením. Pot, v ktorom je voda, vyparovaním odvádzza teplo z tela. Ak je relativná vlhkosť vysoká, je rýchlosť vyparovania vody znížená. To znamená, že teplo odchádza z tela v menšom pomeru. Dôsledkom je, že si telo udržuje viac tepla, než ako by tomu bolo v suchom prostredí. Stačením tlačítka HEAT dojde k prepnutiu zobrazenia vlhkosti na teplotný index.

Ikona HOT (horúco) sa objavi na displeji, ak je teplota vyššia než 32 °C. Pri týchto teplotách môže nastať úpal, křeče, vyčerpanost a človek by v takom prostredí nemohol pobývať dlhšiu dobu.

Starostlivosť a údržba

- Pred nastavovaním dokladne preštudujte návod k obsluhe.
- Toto zariadenie môže byť citlivé na elektrostatický výboj. Pokiaľ teplomer zlyhal vplyvom elektrostatického výboja alebo z iného dôvodu, vykonajte jeho reset.
- Pokiaľ po resetovaní nedojde k obnovení funkcií teploméru, presuňte teplomer na iné miesto.
- Nevystavujte teplomer otřesům, prachu, nadmerné sile, teplotě nebo vlhkosti. Mohlo by to mít za následek špatnou funkciu teploméru, kratší životnosť elektroniky, poškození baterií a zdeformování časti.
- Nezasahujte do vnútorného zapojenia teploméru, pretože ho môžete poškodiť. Príši by ste tak o záruku. Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by byly použitelné v jiném přístroji.
- Nevystavujte teplomer příměmu slunečnímu světlu, ani prudkému dešti, neponárojte jej do vody.
- Nečistěte teplomer brusnou zmesou alebo rozpouštědly. Mohlo by dojít k poškrábání plastových dílů, nebo porušení elektrických obvodů.
- Nečistěte teplomer brusnou zmesou alebo rozpouštědly. Mohlo by ste

- poškriabat dielez z plasty, alebo porušiť elektrické obvody.
- Batérie nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa. Použité batérie odovzdajte na mieste určenom ku zhromažďovaniu odpadu alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.

Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nasledne označené zariadenie THW301 na základe jeho konceptie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené prevedenie, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády. Pri nami neodsouhlasených zmenach zariadenia, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

PL TERMOMETR Z HIGROMETREM THW301

Umožňuje pomery teploty vnitřní, vlhkosti a teploty venkovní pro pomoc sondy teploty uložené v délce cca 3m.

Dane techniczne

Zakres teploty vnitřní:	-10 °C do 60 °C
Zalecaný zakres pomiarowy:	0 °C do 50 °C
Rozdzielcość temperatury:	0,1 °C
Wskaznik indeksu temperatury:	26 °C do 59 °C
Zakres wilgotnosti vnitřní:	25% do 95% wilgotnosti vzględnej ±3%
Zakres temperatury zewnętrznej:	-50 °C do 60 °C ±1 °C
Rozdzielcość temperatury:	0,1 °C
Zasilanie:	bateria alkaliczna 1x 1,5V AAA

Objaśnienia symboli

- A Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą powietrza – wyświetli się kiedy temperatura osiągnie lub przekroczy wartość 32 °C.
- B Ostrzeżenie przed podwyższoną wilgotnością – wyświetli się kiedy wilgotność osiągnie wartość 70 % wilgotności względnej.
- C Ostrzeżenie przed niską wilgotnością – wyświetli się jeżeli wilgotność osiągnie wartość poniżej 40 % wilgotności względnej.
- D Warunki optymalne – wskaźnik jest aktywny, jeżeli wskazanie wilgotności znajduje się pomiędzy 40 a 70 % wilgotności względnej a temperatura osiąga wartości pomiędzy 20 a 25 °C.
- E Stan baterii – wskaźnik wyładowanej baterii pojawia się na wyświetlaczu i ostrzega przed obniżającą się jej mocą. Przy niskim stanie naładowania baterii istnieje duże prawdopodobieństwo, że informacje znajdujące się w danej chwili na wyświetlaczu są niedokładne.
- F Wyświetlenie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej – na wyświetlaczu pojawia się znak ↑, oznaczający temperaturę zewnętrzną. Przestawienie przycisku IN-OUT przełącza na pomiary temperatury wewnętrznej i pojawia się znak ↓.
- G Temperatura minimalna i maksymalna – na wyświetlaczu pojawia się minimalna i maksymalna wartość temperatury.
- H Wilgotność minimalna i maksymalna – na wyświetlaczu pojawia się minimalna i maksymalna wartość wilgotności.
- I Sonda przewodowa z wodoszczelnym czujnikiem temperatury na końcu.

Objaśnienia przycisków

Termometr posiada z boku oraz pod osłoną baterii kilka przycisków:

- Przycisk IN-OUT – naciśnięcie przycisku IN-OUT przełącza pomiędzy temperaturą wewnętrzna i zewnętrzna (temperaturą z sondy przewodowej). Kolejne naciśnięcie przycisku wywołuje automatyczne przełączanie pomiędzy temperaturą wewnętrzna i zewnętrzna w interwałach 5 sekundowych.
- Przycisk MEM – krótkie naciśnięcie przycisku wyświetli minimalne i maksymalne wartości temperatury i wilgotności. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy umożliwia skasowanie zapamiętanych zapisów wartości minimalnych i maksymalnych.
- Przycisk HEAT – naciśnięcie przycisku HEAT przełącza pomiędzy wyświetlaną wilgotnością a wewnętrzny wskaźnikiem temperatury odczuwalnej.
- Przelącznik °C/°F – znajduje się po tylnej stronie pod osłoną baterii; zmiana jednostki pomiaru ze stopniem Celsiusza na stopnie Fahrenheita.
- Przycisk RESET – przywraca ustawienia fabryczne termometru. Stosować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia.

Włożenie baterii

1. Zdjąć osłonę baterii na tylnej stronie przyrządu poprzez delikatne naciśnięcie i odsuniecie jej.
2. Włożyć 1 sztukę baterii typ 1,5 V AAA zwracając uwagę na jej właściwą polaryzację przedstawioną na schemacie znajdująącym się na dniu pojemnika baterii. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
3. Zamknąć obudowę pojemnika baterii.

Uwaga: Baterię należy wymienić w chwili pojawienia się na wyświetlaczu symbolu „słabej” baterii.

Temperatura odczuwalna

Temperatura odczuwalna to wskaźnik, który przelicza temperaturę powietrza i wilgotność względnią i na podstawie tego określa rzeczywistą temperaturę – tę, która jest realnie odczuwalna. Ciało ludzkie jest ochladzane poprzez wydzielanie potu. Pot zawiera wodę, która poprzez parowanie wydala ciepło

z organizmu człowieka. Jeżeli wilgotność względna jest wysoka dochodzi do zwolnienia szybkości parowania wody. Oznacza to, że ciepło z ciała ludzkiego jest usuwane w niższym stopniu. W wyniku tego procesu ciało jest zdolne zatrzymać więcej ciepła w środowisku wilgotnym niż w środowisku suchym. Naciśnięcie przycisku HEAT przełączy wyświetlenie wilgotności na wskaźnik temperatury odczuwalnej.

Symbol HOT (góra) pojawia się na wyświetlaczu przy temperaturach powyżej 32 °C. Temperatura ta może wywołać udar, skurcz oraz nadmierne zmęczenie. Człowiek nie powinien przebywać w takim środowisku dłużej niż jest to niezbędnie konieczne.

Serwis i konserwacja

- Przed nastawieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie to może być czule na wyładowania elektrostatyczne. Jeżeli termometr zostanie uszkodzony w wyniku działania wyładowania elektrostatycznego lub z innych powodów należy poddać go recyklingowi.
- Jeżeli po resetowaniu nie zostaną przywrócone funkcje termometru, próbujemy przenieść termometr w inne miejsce.
- Nie wolno termometru poddawać działaniu nadmiernej siły, wstrząsom, zaplątaniu, zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotności. Działanie takie może prowadzić do uszkodzenia funkcji termometru, może również skrócić termin trwałości części elektronicznych oraz uszkodzić baterie i zniekształcać części termometru.
- Nie wolno ingerować w wewnętrzne obwody termometru, ponieważ może prowadzić do jego uszkodzenia. W takim wypadku nie uwzględnia się reklamacji. Przyrząd nie zawiera części, które można wykorzystać w innych przyrządach.
- Nie wolno wystawiać termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie wolno zanurzać w wodzie lub narażać na działanie silnego deszczu.
- Do czyszczenia termometru nie należy stosować szorstkich środków czyszczących lub rozpuszczalników. Może w ten sposób dojść do porysowania części wykonanych z tworzywa plastycznego lub uszkodzenia połączeń elektrycznych.
- Nie wolno rozbierać baterii ani wrzucać ich do ognia. Zużyte baterie należy przekazać do recyklingu lub pozbýć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami, ewentualnie przekazać w sklepie, w którym zostały zakupione.

Masa sprzętu: 70 g

HU THW301 HÓMÉRŐ NEDVESSÉGMÉRŐVEL

Belső hőmérsékletet, páratartalmat és különböző hőmérsékletet mér egy szonda segítségével, mely 3 m hosszú vezetékkel van ellátva.

Műszaki paraméterek

Zalecaný zakres pomiarowy:	0 °C do 50 °C
Belső hőmérséklet ábrázolása	terjedelme -10 °C-tól 60 °C-ig
A mérés ajánlott terjedelme:	0 °C-tól 50 °C-ig
Hőmérséklet megtükörözött képesség:	0,1 °C
Hőmérséklet index ábrázolása:	26 °C-tól 59 °C-ig
Belső páratartalom ábrázolása:	25 %-tól 95 % relatív páratartalomig ±3 %
Különböző hőmérséklet ábrázolása: terjedelme -50 °C-tól 60 °C-ig ±1 °C	
Hőmérséklet megtükörözött képesség:	0,1 °C
Táplálás:	1x 1,5V AAA alkáli elem

Az ikonok leírása

- A Figyelmeztetés túlságosan meleg időjárás esetén - ábrázolásra kerül, ha a különböző hőmérséklet meghaladja a 32 °C-ot.
- B Figyelmeztetés a megnövekedett páratartalom esetén - akkor kerül ábrázolásra, ha a relatív páratartalom eléri a 70%-ot.
- C Figyelmeztetés szárazság esetén - akkor kerül ábrázolásra, ha a relatív páratartalom 40% alá csökken.
- D Optimalis feltételek - az ikon akkor kerül aktiválásra, ha a páratartalom tartománya 40-től 70% relatív páratartalomig terjed, és a hőmérséklet tartománya 20-tól 25 °C-ig terjed.
- E Az elem állapota - a kimerült elem ikonja a képernyőre kerül, ezzel jelezve alacsony kapacitását. Valószínű, hogy a hőmérőn ábrázolt információk ebben az időszakban nem egészen megbízhatóak.
- F Belső és különböző hőmérséklet ábrázolása - a képernyón a belső hőmérséklet megjelenítésének egy ikon található. Az IN-OUT billentyű átkapcsolásával a képernyón átvált a különböző hőmérséklet mérésére és megjelenik az ikon.
- G Minimális és maximális hőmérséklet - a képernyón ábrázolva van a max. és min. hőmérséklet.
- H Minimális és maximális páratartalom - a képernyón ábrázolásra kerül a min. és max. páratartalom.
- I Vezetékes szonda a végén vízhatlan hőérzékelővel.

A billentyűk leírása

- A hőmérőn oldalt vagy a fedél alatt található az elem és néhány kezelő billentyű:
- Az IN-OUT billentyű - lenyomásával változtathat a különböző hőmérséklet mérése között (a vezetékes szonda hőmérséklete). A billentyű ismétlő lenyomása a hőmérséklet ábrázolás automatikus váltását idézi elő 5 másodperc intervalomban.
 - A MEM billentyű - rövid lenyomásával ábrázolásra kerül a feljegyzett min. és max. hőmérséklet és páratartalom. A billentyű 2 másodpercig tartó lenyomása a mentett minimális és maximális értékek törlését okozza.
 - A HEAT billentyű - lenyomásával válthat a belső páratartalom és belső hőmérséklet index között.
 - A °C/F átkapcsoló - mely hátról található, az elemek fedele alatt-, változtatja meg a mérés egységét Celsius vagy Fahrenheit fokokra.
 - A RESET billentyű - a hőmérő indítására szolgál abnormális tevékenységre; a hőmérő a gyártás során beállított értékekre állítható át.

Az elem behelyezése

1. Emelje le az elem fedelét enyhé nyomással és eltolással a műszer háttoldalán!
2. Helyezzen be egy darab 1,5V AAA elemet! Ajánlott az alkáli elem használata. Az elem behelyezésnél ügyelni kell a megfelelő polaritásra, az elem térfelének látható vázlat szerint.
3. Zárja le az elem teret!

Megjegyzés: Az elemet akkor emelje ki, amikor a képernyő bal felső sarkában megjelenik az elem csökkenő kapacitásának szimbóluma.

Hőmérséklet index

A hőmérséklet index egy olyan jelző, mely kombinálja a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a képzelt hőmérsékletet, azt mutatja, amit a valóságban érzünk. Az emberi test általában izzádással hűti magát. Az izadtaszt, mely vizet tartalmaz, párolgásval vezeti el a hőt az emberi testből. Ha a relatív páratartalom magas, a vízpárolgás sebessége csökkenik. Ami azt jelenti, hogy a hő a testből kisebb mértékben kerül elvezetésre. Ennek az a következménye, hogy a test nagyobb hőt tárol, mint ha száraz környezetben lenne.

A HEAT billentyű lenyomásával kerül sor a páratartalom ábrázolásának átkapcsolására, a hőmérséklet indexre.

A HOT ikon (kárikká) akkor jelenik meg a képernyón, ha a hőmérséklet magasabb, mint 32 °C. Ilyen hőmérsékleti értéknél kerülhet sor a napszúrára, görögcső állapotra, fáradtságra, és az embernek nem lenne szabad ilyen környezetben hosszabb ideig tartózkodni, mint ameddig feltétlenül szükséges.

Gondozás és karbantartás

- Beállítás előtt alaposan tanulmányozza át a használati utasítást!
- A hőmérő érzékeny lehet az elektrosztatikus kisülésekre. Ha elektrosztatikus kisülés miatt vagy egyéb okból a működése leállna, állítsa vissza a kézirányban leírtaknak megfelelően.
- Ha a hőmérő a visszaállítás után sem működik, vigye azt egy másik helyre.
- Óvja a hőmérőt az ütésekkel, a tűzoltó erőhatásoktól, a portól, valamint a szélsőséges hőmérséklettől és páratartalomtól. Ezek befolyásolhatják a hőmérő működését, csökkenhetik annak üzemiidjét, károsíthatják az elemeket és deformálhatják a burkolatot.
- Ne végezzen módosításokat a hőmérő belső elektromos vezetékein; megrongálhatja azt és érvénytelenítheti a jótállást. A készülék nem tartalmaz más eszközökben használható alkatrészeket.
- Ne tegye ki a hőmérőt közvetlen napfény vagy nagy eső hatásának. Ne sülyesse víz alá.
- Ne használjon tisztítószeret vagy oldószeret a hőmérő tisztításához. Ezek megkarcolhatják a műanyag alkatrészeket vagy kárt okozhatnak az áramkörökön.
- Ne szerelje szét és ne dobja tűzbe az elemeket. Vigye az elhasznált elemeket egy hulladékgyűjtő pontra vagy juttassa vissza azokat abba az üzletbe, ahol a készüléket vásárolta.

Kizárolagos felelősséget vállalunk azért, hogy az THW301 jelű készülék koncepciója és szerkezete, valamint az általunk forgalmazott kivitelezése összhangban van a kormányrendelet alapkötélményeivel és további vonatkozó rendelkezéseivel. A készülék velünk nem egyeztetett bármiféle módosítása esetén fenti kijelen-tésűnél érvényét veszti.

SI NAPRAVA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE THW301

Naprava meri temperaturo notranjih in zunanjih prostorov s pomočjo žične toplotne sonde; žica je dolga približno 3 metre.

Tehnični parametri

Prikaz notranje temperature:	v razponu od -10 °C do 60 °C
Predviden razpon merjenja:	od 0 °C do 50 °C
Ločljivost temperaturne skale:	0,1 °C
Prikaz topotnega indeksa:	od 26 °C do 59 °C
Prikaz vlage in notranjem prostoru:	od 25 % do 95 % relativne vlažnosti ±3 %
Prikaz zunanje temperature:	v razponu od -50 °C do 60 °C ±1 °C
Ločljivost temperature:	0,1 °C
Napajanje:	alkalna baterija 1 x 1,5V AAA

Opis ikon

- A Informacija o tem, da je temperatura zunaj zelo visoka – ikona se prikaže, ko temperatura doseže 32 °C in več.
- B Opozorja, da je relativna vlažnost visoka – ikona se prikaže, ko vlaga doseže 70 % relativne vlažnosti.
- C Opozorja, da je vreme suho – ikona se prikaže, če je padec pod 40 % relativne vlažnosti.

D Optimalni pogoj – ikona se prikaže, če je relativna vlažnost med 40 in 70 % in temperatura med 20 in 25 °C.

E Stanje baterije – ikona prazne baterije se prikaže na displeju, ko je baterija skoraj prazna. Ko se baterija izprazni ni nujno, da bodo podatki na displeju popolnoma natančni.

F Prikaz notranje in zunanje temperature – pri notranji temperaturi se na zaslonu prikaže ikona . Z gumboom »IN-OUT« se displej preklopila na merjenje zunanje temperature in se prikaže ikona .

G Najnižja in najvišja temperatura – na displeju se prikaže najnižja in najvišja temperatura.

H Najnižja in najvišja relativna vlažnost – na displeju se prikaže najnižja in najvišja relativna vlažnost.

I Žična sonda z zatesnjenim topotnim senzorjem na koncu.

Opis gumbov

Naprava ima na strani ali pod pokrovom baterijo več upravljalnih gumbov:

- Gumb »IN-OUT« – če pritisnemo na ta gumb, preklopimo podatek o not-

ranji ali zunanjji temperaturi (temperaturomer meri žična sonda). Če ponovno pritisnemo na gumb, se na displeju izmenično prikazuje temperatura doma in zunaj s presledki po 5 sekund.

- Gumb MEM – če kratko pritisnemo na gumb MEM, se prikažejo podatki najnižje in najvišje temperature in relativne vlažnosti. Če pritisnemo na gumb in ga držimo 2 sekundi, se shranjeni podatki t.j. izmerjene vrednosti izbirajo.
- Gumb HEAT – če pritisnemo na gumb HEAT, se izmenjujeta podatka notranje in zunanje relativne vlažnosti.
- Stikalo za preklop °C/F – je na zadnji strani pod pokrovom za baterije; z njim lahko spremenimo stopinje na Celzijus ali Fahrenheit.
- Gumb RESET – služi za ponovni vklop naprave in povrnitev tovarniških nastavitev v primeru, če pride do motenj v njenem delovanju.

Vstavljanje baterije

1. Odprite pokrov za baterije na zadnji strani naprave – rahlo pritisnite na pokrov in ga premaknite.
2. Vstavite eno baterijo tip 1,5 V AAA. Priporočamo, da uporabite alkalno baterijo. Pri vstavljanju baterije upoštevajte pravilno polarnost tako, kot je prikazano na skici prostora za baterijo.
3. Zaprite prostor za baterijo.

Opomba: Baterijo vzemite ven, če se na displeju prikaže ikona, ki opozarja, da je baterija prazna.

Temperaturni indeks

Temperaturni indeks je indikator, ki prikazuje temperaturo zraka in relativno vlažnost ter dejansko temperaturo, ki jo čutimo. Človeško telo se hladiti tako, da se znoji. Znoj, ki vsebuje vodo, z izparevanjem sprošča toploto iz telesa. V kolikor je relativna vlažnost visoka, voda iz telesa izpareva počasnejše. To pomeni, da toplota odhaja iz telesa v manjšem razmerju. Zaradi tega telo akumulira več toplote, kot je temu v suhem okolju.

Če pritisnemo na gumb HEAT, se preklop prikazi vlage na temperaturni indeks. Ikona HOT (vrueč) se prikaže na displeju, kadar temperatura preseže 32 °C. Pri teh temperaturah lahko človek začuti sončarico, bolečine in utrujenost. V

tem primeru bi bilo prav, da ljudje niso dalj časa izpostavljeni tem pogojem in opravljajo le najnujnejše.

Nega in vzdrževanje

- Pred nastavljanjem naprave natančno preberite priloženo navodilo.
- Termometer je lahko občutljiv na elektrostaticno razelektritve. Če odpove zaradi elektrostaticne razelektritve, ali pa iz drugega razloga, ponastavite ga, glej navodila.
- Če po ponastavtvitvi ne pride do obnovitve funkcij termometra, premestite termometer na drugo mesto.
- Termometra ne izpostavljajte sunkom, prahu, prekomerni moči, temperaturi ali vlagi. Lahko bo povzroči poškodbe na kateri izmed funkcij termometra, krajoš življenjsko dobo elektronike, poškodbo baterij in deformacije plastičnih delov.
- Ne posegajte v notranje električno napeljavo izdelka, lahko ga poškodujete in s tem prekinete veljavnost garancije. Naprava ne vsebuje nobenih delov, ki bi se lahko uporabili v drugi napravi.
- Termometer ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, niti močnemu dežju, ne potapljaljite ga v vodo.
- Termometra ne čistite z brusilnimi sredstvi ali topili. Lahko bi nastale praskne na plastičnih delih ali bi prišlo do prekinute električne napeljave.
- Baterij ne razstavljajte in ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije oddajte na mesto, ki je namenjeno za zbiranje tovrstnih odpadkov, oziroma v trgovini, kjer ste jih kupili.

Izjavljamo s svojo izključno odgovornostjo, da je na slednjem označena naprava THW301 na podlagi njenega koncepta in konstrukcije enako kot izvedba, ki smo jo dali v promet, v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami vlade. Pri spremembah naprave, ki niso odobrene z naše strani, izgubi ta izjava svojo veljavnost.

RS|HR|BA TOPLOMJER S MJERILOM VLAGE THW301

Mjeri unutrašnju temperaturu, vlagu i vanjsku temperaturu pomoću žičane toplinske sonde duljine oko 3 m. Prije puštanja u rad pažljivo pročitajte ovaj naputak za uporabu.

Technički parametri

Prikaz unutrašnje temperature:	u rasponu -10 °C do 60 °C
Preporučeni raspon mjerenja:	0 °C do 50 °C
Razlike temperature:	0,1 °C
Prikaz toplinskog indeksa:	26 °C do 59 °C
Prikaz unutrašnje vlage:	25 % do 95 % r, relativna vlagi ±3 %
Prikaz vanjske temperature:	u rasponu -50 °C do 60 °C ±1 °C
Razlike temperature:	0,1 °C
Napajanje:	alkalna baterija 1x 1,5V AAA

Opis ikona

A Vrlo topli vrijeme – prikaže se kada temperatura postigne 32 °C i više
B Povećana vlagu – prikaže se kada vlagi postigne 70 % relativne vlage
C Upozorenje na suho – prikaže se kada je vlagi niža od 40 % relativne vlage
D Optimalni uvjeti – prikaže se kada je raspon vlage ogranicen između 40 do 70% relativne vlage i temperatura u rasponu od 20 do 25 °C
E Stanje baterije – ikona prazne baterije dojavni na zaslonsu niski kapacitet. Informacije koje se u to vrijeme prikazuju na zaslonsu vjerojatno neće biti sasvim vjerojatno
F Prikaz unutrašnji i prebacivanjem tipke IN-OUT vanjske temperature

G Minimalna i maksimalna temperatura – na zaslonsu je prikazana min. i maks. temperatura
H Minimalna i maksimalna vlagu – na zaslonsu je prikazana min. i maks. vlagi
I Žičana sonda s vodonepropusnim toplinskim osjetilom na kraju

Opis tipki

Upaljivačke tipke postavljene su na bočnoj strani toplomjera ili ispod pokrova baterije:

- IN-OUT – prekopčava između unutrašnje i vanjske temperature (temperature iz žičane sonde).
- Drugi pritisak na tipku automatski izaziva prekopčavanje unutrašnje i vanjske temperature u intervalu 5 sekundi
- MEM – kratki pritisak prikaže podatke zabilježene minimalne i maksimalne temperature i vlage.
- Pritisak na tipku u trajanju od 2 sekunde brišu se pohranjeni podaci minimalnih i maksimalnih vrijednosti
- HEAT – prebacuje između prikaza unutrašnje vlage i unutrašnjim indeksom temperature

- Prekidač °C/F – (na zadnjoj strani ispod pokrova baterije); izmjena toplinskih jedinic stupnja Celzija ili Fahrenheit-a

- Tipka RESET – služi za nuliranje toplomjera pri abnormalnoj djelatnosti te se tako obnovi ispravna funkcionalnost; toplomjer će biti na vrijednosti koju je namješten tijekom proizvodnje

Vstavljanje baterije

1. Lakšim pritiskom i pomicanjem izvadite pokrov baterije na zadnjoj strani aparata.
2. Umetnete jednu bateriju tipa 1,5 V AAA. Kada stavljate bateriju pazite na ispravan polaritet označen na dnu prostora za baterije. Preporučamo alkalne baterije.
3. Zatvorite prostor za baterije.

Kada se na zaslonsu lijevo gore prikaže ikona slabe baterije, odmah ju promjenite.

Toplinski indeks

Toplinski indeks je pokazatelj koji kombinira temperaturu zraka i relativnu vlagu zraka te određuje vanjsku temperaturu – takvu koju zaista osjećamo. Tijelo se normalno hlađi znojenjem.

Znoj je u biti voda koja isparavanjem odvodi iz tijela toplinu. Kad je relativna vlagi visoka, brzina isparavanja vode je mala te toplina iz tijela odlazi u manjem obujmu.

Posljedica je da u tijelu ostaje više topline nego bi to bilo u suhoj sredini. Kada je temperatura viša od 32 °C, na zaslonsu se prikaže ikona HOT (vrueč). Kod takvih temperatura može doći do toplinskog udara, grčeva i umora. Čovjek u takvoj sredini ne bi trebao biti dulje vrijeme.

Pritisak na tipku HEAT prebacuje između prikaza vlage na toplinski indeks.

Njega i održavanje

- Termometar može biti osjetljiv na elektrostaticke izboje. U slučaju kvara uslijed elektrostatickog izboja ili iz nekog drugog razloga, resetirajte ga skladno uputam iz priručnika.
- Ako nakon resetiranja termometar ne povrati uobičajenu funkcionalnost, premjestite ga na drugo mjesto.
- Ne izlažite termometar udarcima, prašini, prekomernoj sili ni toplini ili vlazi. To može prouzročiti kvarove na termometru, skratiti njegov vijek trajanja, dovesti do oštećenja baterije ili iskrivljenja kućišta.
- Ne dirajte unutarnje ožičenje termometra. Mogli biste ga oštetiti i tako

- prouzročiti ponishtje jamstva. Uredaj ne sadrži dijelove koji bi se mogli upotrijebiti u nekom drugom uredaju.
- Ne izlažite termometar izravno sunčevoj svjetlosti ni jekući. Nemojte ga uranjati u vodu.
 - Zabranjeno je čišćenje termometra abrazivnim mješavinama i otapalima. Oni mogu ogrebati plastične dijelove ili ošteti sklopovlje.
 - Ne rastavljajte baterije i ne bacajte ih u vatru. Stare baterije zbrinjite na sakupljališta otpada ili u trgovini u kojoj ste uredaj kupili.

Proglašujemo na svu svoju odgovornost, da ovaj proizvod, označen THW301, svojom konceptom i konstrukcijom, je istovjetan i u potpunosti odgovara uzorku prototipa proizvoda, koji je bio odobren na-rednom vlade i kontrolnog organa. Za promjene koje bi bile provedene bez našeg znanja i odobrenja, gubi ova izjava svoj značaj i važnost.

DE THERMOMETER MIT FEUCHTIGKEITSMESSETHW301

Es werden dadurch die Innentemperatur, -feuchtigkeit und die Außentemperatur mittels einer ca. 3 m langen Drahttemperatursonde gemessen. Studieren Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanweisung sorgfältig ein.

Technische Parameter

Anzeige der Innentemperatur:	im Bereich von -10 °C bis 60 °C
Empfohlener Messbereich:	0 °C bis 50 °C
Temperaturauflösung:	0,1 °C
Anzeige des Temperaturindexes:	26 °C bis 59 °C
Anzeige der Inneneuchtigkeit:	25 % bis 95 % der relativen Feuchtigkeit ±3 %
Anzeige der Außenfeuchtigkeit:	im Bereich von -50 °C bis 60 °C ±1 °C
Temperaturauflösung:	0,1 °C
Speisung:	alkalische Batterie 1x 1,5V AAA

Beschreibung der Ikonen

- A Hinweis auf sehr warmes Wetter - er wird angezeigt, wenn die Temperatur von 32 °C oder eine höhere Temperatur erreicht.
- B Hinweis auf eine erhöhte Feuchtigkeit - er wird angezeigt, wenn die Feuchtigkeit 70 % der Relativfeuchtigkeit erreicht.
- C Hinweis auf die Dürre - er wird angezeigt, wenn die Feuchtigkeit niedriger als bei 40 % der Relativfeuchtigkeit liegt.
- D optimale Bedingungen - die Ikone ist aktiviert, wenn der Feuchtigkeitsumfang im Bereich von 40 bis 70 % der Relativfeuchtigkeit und die Temperatur im Bereich von 20 bis 25 °C liegt.
- E Batteriezustand - auf dem Display wird die Ikone der entladenen Batterie angezeigt und gibt eine niedrige Kapazität bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass die zu diesem Zeitpunkt auf dem Thermometer angezeigten Informationen nicht ganz glaubwürdig sind.
- F Anzeige der Innentemperatur und durch die Umschaltung der IN-OUT-Taste der Außentemperatur.
- G Mindest- und Höchsttemperatur - auf dem Display sind die Mindest- und die Höchsttemperatur angezeigt.
- H Mindest- und Höchstfeuchtigkeit - auf dem Display sind die Mindest- und die Höchstfeuchtigkeit angezeigt.
- I Drahtsonde mit einem wasserdichten Temperatursensor am Ende.

Beschreibung der Tasten

Die Betätigungsstangen befinden sich seitlich auf dem Thermometer oder unter dem Batteriefachdeckel:

- IN-OUT – die Betätigung der Taste schaltet zwischen der Innen- und der Außentemperatur (der Temperatur aus der Drahtsonde) um. Die nächste Betätigung der Taste ruft das automatische Umschalten der Innen- und Außentemperatur im Intervall von 5 Sekunden hervor.
- MENÜ – eine kurze Betätigung zeigt die aufgenommenen Mindest- und Höchsttemperaturen und -feuchtigkeiten. Durch ein 2 Sekunden langes Halten der Taste kommt es zum Löschen der gespeicherten Daten der Mindest- und Höchstwerte.
- HEAT-Taste – schaltet zwischen der Anzeige der Inneneuchtigkeit und dem Innentemperaturindex um.
- °C/F-Umschalter – (auf der Rückseite unter dem Batteriefachdeckel); Wechsel zwischen den Temperatureinheiten der Celsius- oder Fahrenheit-Skala.
- RESET-Taste – sie dient für die Thermometerauslösung für abnormalen Tätigkeiten; der Thermometer wird auf Werte eingestellt, die im Herstellwerk eingegeben bzw. gespeichert wurden.

Hineinlegen der Batterie

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts unter Aufbietung eines milden Drucks und einer Schiebebewegung.
 2. Legen Sie eine Batterie vom Typ 1,5 V AAA hinein. Es werden alkalische Batterien empfohlen. Achten Sie beim Hineinlegen der Batterie auf die richtige Polarität in Übereinstimmung mit der Kennzeichnung auf dem Boden des Batteriefachs.
 3. Schließen Sie das Batteriefach.
- Anmerkung: Wenn auf dem Display oben links die Schwachbatteriekone erscheint, ist die Batterie ebenfalls zu wechseln.

Temperaturindex

Der Temperaturindex ist eine Kennziffer, die die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit kombiniert und die offensichtliche Temperatur bestimmt - also jene Temperatur, die wir tatsächlich empfinden. Der menschliche Körper wird üblicherweise durch das Schwitzen abgekühlt. Der Schweiß führt die Körpertemperatur ab. Wenn die Relativfeuchtigkeit hoch ist, ist die Geschwindigkeit der Wasserdampfung niedrig. Das heißt, dass die Wärme aus dem Körper im kleineren Verhältnis abwandert. Die Konsequenz ist, dass der Körper mehr Wärme behält, als es in der trockenen Umgebung der Fall wäre. Ist die Temperatur höher als 32 °C, erscheint auf dem Display die HOT-Ikone (heiß). Bei solchen Temperaturen können Sonnenstrahl, Krämpfe, Erschöpfung eintreten. Man sollte sich nicht lange in einer solchen Umgebung aufhalten. Durch die Betätigung der HEAT-Taste wechselt man von der Feuchtigkeitsanzeige zum Temperaturindex.

Wartung und Pflege

- Das Thermometer kann gegenüber elektrostatischer Entladung empfindlich sein. Es ist nicht nur durch den Einfluss der elektrostatischen Entladung, sondern auch aus einem anderen Grund. Führen Sie ein Reset durch, siehe Anleitung.
- Falls es nach dem Reset nicht zu einer Erneuerung der Thermometerfunktion kommt, stellen Sie das Thermometer an einen anderen Platz.
- Schützen Sie das Thermometer vor übermäßiger Krafteinwirkung, Erschütterungen, Staub, Wärme sowie Feuchtigkeit. Es könnte die Folge haben, dass das Thermometer falsch funktioniert, die Elektronik eine kürzere Lebensdauer hat, die Batterie beschädigt wird und die Abdeckung deformiert wird.
- Fassen Sie nicht an die inneren Anschlüsse des Thermometers, Sie könnten sie beschädigen und die Garantie verlieren. Das Gerät enthält keine Teile, die in einem anderen Gerät verwendet werden könnten.
- Setzen Sie das Thermometer nicht dem direkten Sonnenlicht aus, auch nicht dem starken Regen, tauchen Sie es nicht ins Wasser.
- Reinigen Sie das Thermometer nicht mit Scheuermitteln oder Lösungsmitteln. Diese könnten die Plastikteile zerkratzen oder die Stromkreise beschädigen.
- Zerlegen Sie keine Batterien und werfen Sie diese nicht ins Feuer. Geben Sie die Batterien in der für diese Abfallart bestimmten Sammelstelle ab bzw. in dem Geschäft, in dem Sie den Gegenstand (die Batterie) gekauft haben.

Wir erklären auf unsere ausschließliche Verantwortung, dass das THW301 gekennzeichnete Gerät auf Grundlage seines Konzepts und Konstruktion, ebenso wie die von uns in den Umlauf gebrachten Ausführungen, in Über-einstimmung mit den Anforderungen und anderen zu gehörigen Bestimmungen der Regierungsverordnung sind. Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen am Gerät, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

UA ТЕРМОМЕТР З ГІГРОМЕТРОМ THW301

Вимірює температуру в приміщенні, вологість і зовнішню температуру повітря за допомогою дротового температурного зонду довжиною приблизно 3 м. Перед введенням в експлуатацію, уважно прочитайте інструкцію для використання.

Технічні параметри

Зображення внутрішньої температури:	в межах від -10 °C до 60 °C
Рекомендовані межі вимірювання:	від 0 °C до 50 °C
Різниця температури:	0,1 °C
Зображення температурного індексу:	від 26 °C до 59 °C
Зображення внутрішньої вологості:	від 25 % до 95 % відносна вологість ±3 %
Зображення зовнішньої температури:	в маштабі від -50 °C до 60 °C ±1 °C
Різниця температури:	0,1 °C
Жадерло:	лужні батареї 1x 1,5V AAA

Опис іконок

- А Зверніть увагу на дуже спекотну погоду - зобразиться, коли температура досягне 32 °C і вище.
- В Зверніть увагу на підвищену вологість - зобразиться, якщо вологість досягне 70% відносної вологості.
- С Зверніть увагу на засуху - зобразиться, якщо вологість нижча 40% відносної вологості.
- Д Оптимальні умови - ікона активується якщо вологість знаходитьться у межах від 40 до 70% відносної вологості і температури у межах від 20 до 25 °C.
- Е Стан батареї - ікона розрядженої батареї зобразиться на дисплеї та повідомлює про низьку потужність. Ймовірно, що інформація зображена на термометру в цей час не буде повністю точна.
- F Зображення внутрішньої температури та після переключання кнопки IN-OUT зовнішньої температури.
- G Мінімальна та максимальна температура – на дисплеї зображена мін. та макс. температура.
- Н Мінімальна та максимальна вологість – на дисплеї зображена мін. та макс. вологість.
- I Дротовий зонд на кінці з водонепроникним датчиком температури.

Опис кнопок

- Кнопки управління розташовані на бічній стороні термометра або під кришкою батареї:
- IN-OUT – на тиском кнопки перемикається між внутрішньою і зовнішньою температурою (температурою з дротового зонду). Слідуєчне натиснення кнопки викличе автоматичне перемикання внутрішньої та зовнішньої температури у інтервалах 5 секунд.
 - MEM – коротке натискання зобразить дані, що зазначають мінімальну і максимальну температуру і вологість. Притримавши кнопку на протязі 2 секунд, струться уложені записи мінімальний і максимальних параметрів.
 - HEAT – перемикається між зображенням внутрішньої вологості та внутрішнім температурним індексом.
 - Перемікач ° C / ° F - (на задній стороні під кришкою батареї); зміна температурних одиниць в градусах Цельсія або Fahrenheit.
 - Кнопка RESET - використовується для запуску термометри для аномальної чинності; термометр буде налаштований на параметри, які були задані при виробництві.

RO TERMOMETRU CU HIGROMETRU THW301

Măsoară temperatura interioară, umiditatea și temperatura exterioară cu ajutorul sondei de sârmă cu lungimea de cca 3 m.
Inainte de puner în funcție citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Parametrii tehnici

Afișarea temperaturii interioare:	în intervalul -10 °C la 60 °C
Intervalul recomandat de măsurare:	0 °C la 50 °C
Distingerea temperaturii:	0,1 °C
Afișarea indiceului de temperatură:	26 °C la 59 °C
Afișarea umidității interioare:	25 % la 95 % umiditate relativă ±3 %
Afișarea temperaturii exterioare:	în intervalul -50 °C la 60 °C ±1 °C
Distingerea temperaturii:	0,1 °C
Alimentare:	baterie alcalină 1x 1,5V AAA

Descrierea icoanelor

- A Avertizare la vreme foarte caldă – se afișează la atingerea/depășirea temperaturii de 32 °C.
- B Avertizare la umiditate ridicată – se afișează la atingerea umidității relative de 70 %.

Вкладення батареї

1. Зніміть кришку батареї на задній стороні пристрою легко натиснувши та Посунувши йї.
2. Вкладіть одну батарею типу 1,5 В AAA. Рекомендуються лужні батареї. При вкладанні батареї дбайте на правильну полярність, як показано у нижній частині відсіку для батареї.
3. Закрійте кришку батареїного відсіку.

Примітка: Якщо в лівому верхньому кутку дисплею зобразиться іконка слаба батарея, батареї також замініть.

Температурний індекс

Температурний індекс – це показник, який поєднує в собі температуру повітря та відносну вологість повітря і визначає очевидну температуру – таку температуру, яку дійсно вічуваємо. Людське тіло зазвичай охолоджується пітливістю. Через піт виводиться тепло з тіла. Якщо відносна вологість повітря висока, швидкість випаровування води є низькою. Це означає, що тепло виводиться з тіла з меншою швидкістю. У результаті, тіло зберігає більше тепла, ніж це було б у сухому середовищі. Якщо температура перевищує 32 °C на дисплеї зобразиться іконка HOT (гаряча). При таких температурах може настать сонячний удар, судороги, виснаження. Людина на таких умовах, довгий час не може залишатися. При натисканні на кнопку HEAT перемикається зображення вологості на температурний індекс..

Додгяд та обслуговування

- Термометр може бути чутливим на безелектронну зарядку. Якщо під впливом безелектричної зарядки і по іншій причині його необхідно перезарядити.
- Якщо після перезарядки відбудиться обновлення функції термометра перемісце термометр на інше місце.
- Не піддавайте термометр трісчині, пороху, надмірній силі, температурі або волонтощі. Це може привести до несправності термометра, короткий строк служби електроніки, пошкодження батареїв і спотворення корпуса
- Не втрчайтесь до внутрішнього підключення термометра, можете його пошкодити і цим втратити гарантію. До пристрою не вміщає жодних запчастин, які могли бути використаними в іншому пристрой.
- Виріб не піддавайте пряму сонячному промінню, прудкому дощу не понурійте його в воду.
- Не очищайте термометр абразивними речовинами або сумішшю розчинників. Це може подріпнати пластикові частини або порушити електричні контакти.
- Батареї не розбірайте та не кидайте у вогонь. Використані батареї здайте в місце, призначене для збору відходів або в магазин де ви пристрій купили.

Заявляємо на нашу власну відповідальність, що озна-ченний пристрій THW301 на підставі його концепції та конструкції, а також нами введе-ній для користування формі, відповідає основним вимогам та іншим осно-вним постановам уряду. При нами не затверджених змінах облад-нання, ця заява втраче свою дійсність.

C Avertizare la secetă – se afișează dacă umiditatea va fi mai mică de 40 % umiditate relativă.

D Condiții optime – icoana este activată dacă umiditatea este în intervalul 40 la 70 % umiditate relativă și temperatura în intervalul 20 la 25 °C.

E Starea bateriei – simbolul bateriei deschise se afișează pe ecran și indică capacitate scăzută. Probabil, că informațiile afișate pe termometru în acest timp nu vor fi cu totul plauzibile.

F Afișarea temperaturii interioare și, prin comutarea butonului IN-OUT, a celei exterioare.

G Temperatura minimă și maximă – pe ecran este afișată temperatura min. și max.

H Umiditatea minimă și maximă – pe ecran este afișată umiditatea min. și max.

I Sonda de sârmă cu senzor de temperatură antiacvatic la capăt.

Descrierea butoanelor

Butoanele de comandă sunt amplasate pe partea laterală a termometrului sau sub capacul bateriilor:

- IN-OUT – prin apăsarea butonului comutăți între temperatură interioară și exterioară (temperatura din sonda de sărmă). O altă apăsare determină comutarea automată a temperaturii interioare și exterioare la interval de 5 secunde.
- MEM – prin apăsarea scurtă se afișează valorile temperaturii minime și maxime consiminate. Înțând butonul timp de 2 secunde se obține stergerea valorilor minime și maxime salvate în memorie.
- HEAT – comută între afișarea umidității interioare și indicele temperaturii interioare.
- Comutatorul °C/F – (pe partea din spate sub capacul bateriilor); schimbarea unităților de măsură a temperaturii grade Celsius sau Fahrenheit.
- Butonul RESET – servește la pomarea termometrului după acțiune anormală; termometrul va fi reglat la valorile introduse la fabricație.

Introducerea bateriei

1. Prin apăsare și împingere ușoară îndepărtați capacul bateriei din spatele aparatului.
2. Introduceți o baterie de tip 1,5 V AAA. Se recomandă baterii alcaline. La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă conform indicației de pe fundul spațiului bateriilor.

3. Înhădiți spațiul bateriilor.

Notă: Dacă pe ecran în stânga sus apare simbolul bateriei slabe, înlocuiți bateria.

Indicele de confort termic

Indicele de confort termic este indicatorul, care combină temperatură aerului și umiditatea relativă a aerului și stabilește temperatură apparentă – adică temperatura pe care o simțim în realitate. Corpul uman se răcește normal prin transpirație. Transpirația elimină căldura din corp. Dacă umiditatea relativă este ridicată, viteză de evaporare a apei este redusă. Aceasta înseamnă

eliminarea căldurii din corp în raport mai redus. Prin urmare, corpul reține mai multă căldură decât în mediul uscat.

Dacă temperatura este mai mare de 32 °C, pe ecran apare inscripția HOT (cald). La aceeași temperatură poate să intre înăuntru insolația, convulsiile, extenuarea. Omul ar trebui să evite un asemenea mediu.

Prin apăsarea butonului HEAT comutăți de la afișarea umidității la indicele de confort termic.

Întrebări

- Termometrul poate fi sensibil la descărcări electrostatice. Dacă sub influență descărcării electrostatice sau din alt motiv funcționarea eșuează, resetați aparatul.
- Dacă după resetare nu intervine reînnoirea funcțiilor termometrului, mutați termometrul în alt loc.
- Nu expuneți termometrul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă. Ar putea provoca defectarea functionalității produsului, scurtarea viabilității electronicii, deteriorarea bateriilor și deformarea capacului.
- Nu interveniți la circuitele interne ale termometrului, să ar putea provoca deteriorarea lui și încetarea valabilității garanției. Aparatul nu conține componente utilizabile în alt aparat.
- Nu expuneți termometrul la lumina directă a soarelui, la ploaie intensă, nul scufundări în apă.
- Nu curățați termometrul cu paste abrazive și diluații. Ar putea zgâria părțile de plastic sau întrerupe circuitele electrice.
- Nu dezmembrați baterie și nu le aruncați în foc. Baterile uzate le predați la locul de colectare deșeurilor sau la magazinul în care ați procurat aparatul.

Declarăm, exclusiv, pe propria noastă răspundere că acest aparat, marcat cu THW301, este în conformitate cu prevederile legale. În cazul unor modificări neaprobată de producător operate asupra aparatului, prezenta declarație își pierde valabilitatea.

LT TERMOMETRAS HIGROMETRAS THW301

Matuojā vidinę temperatūrą , drėgmę ir lauko temperatūrą su vielinu zondu, kurio ilgis 3 m. Prieš eksploataciją atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Techniniai parametrai

Vidinės temperatūros rodymas: diapazonas nuo -10 °C iki 60 °C

Rekomenduojama matavimo apimtis: nuo 0 °C iki 50 °C

Rezoliucija: 0,1 °C

Temperatūros indeksrodymas: nuo 26 °C iki 59 °C

Vidinės drėgmės rodymas: nuo 25 % iki 95 % drėgmės ±3 % RH

Lauko temperatūros rodymas: diapazonas nuo -50 °C iki 60 °C ±1 °C

Rezoliucija: 0,1 °C

Maitinimas: šarminė baterija 1x 1,5V AAA

Piktogramų aprašymas

A Labai šiltas oras – rodoma, jeigu temperatūra pasiekia 32 °C ir daugiau

B Padidėjusi drėgmė – rodoma, jeigu drėgmė pasiekia 70 % RH

C Ispėjimas dėl sausros – rodoma, jeigu drėgmė žemesnė nei 40 % RH

D Optimalios sąlygos – rodoma, jeigu drėgmės apimtis nuo 40 iki 70 % RH, o temperatūros diapazonas nuo 20 iki 25 °C

E Baterijos boklė – išskrovusios baterijos piktograma ekrane praneša žemą galia. Informacija rodoma termometrute metu nebus patikima.

F Vidinės temperatūros rodymas ↑ o per jungus mygtuką IN-OUT lauko temperatūros ↑.

G Mažiausiai ididžiausia temperatūra – ekrane yra rodoma min. ir max. temperatūra

H Mažiausiai ididžiausia drėgmė – ekrane yra rodoma min. ir max. drėgmė

I Vielinis zondas su vandeniu atspairiu temperatūros davikliu ant galo

Mygtukų aprašymas

Valdymo mygtukai yra patalpinti ant termometro šono arba po baterijos dangčiu:

- IN-OUT – per jungia vidinę ir lauko temperatūrą (temperatūra iš vielinio zondo).

Sekantis mygtuko paspaudimas iššaukia automatinį vidinės ir lauko temperatūros perjungimą 5 sekundžių intervalu

- MEM – trumpai paspaudimus bus rodomi mažiausios ir didžiausios temperatūros ir drėgmės duomenys.

Palaikius mygtuką 2 sekundes bus ištrinti didžiausi ir mažiausiai duomenys

- HEAT – per jungia tarp vidinės drėgmės vaizdo ir vidinės temperatūros indeksu

- Per Jungiklis °C/F – (užpakalinėje dalyje po baterijos dangčiu); temperatūros vienetus į arba F pokyčiai

Baterijos idėjimas

1. Lengvai spaudžiant și stumiant baterijos dangtelį užpakalinėje prietaiso puseje dangtelis yra nuimamas.

2. Idėkite vieną 1,5 V AAA tipo bateriją. Idendant laikykite teisingo poliariskumo. Bateriją idėkite į jos lizdą. Rekomenduojame naudoti šarmines baterijas.

3. Uždarykite baterijų lizdą.

Jeigu viršuje, kaireje bus rodoma silpnos baterijos piktograma, baterija pakeiskite.

Temperatūros indeksas

Temperatūros indeksas tai rodiklis rodantis oro temperatūrą ir RH , ir nustato temperatūrą, kurią tikrai jaučiamė. Kūnas jprastai vėdinasi prakaitu. Prakaitas yra vanduo, kuris garuoja ir išveda iš kūno šilumą. Jeigu RH yra aukštā, vanduo garuoja lėtai ir šiluma šalinama iš kūno maža apimtimi.

Rezultatas yra tas, kad kūnas laiko daugiau šilumos, nei kad būtu sausoje aplinkoje.

Jeigu temperatūra aukštesnė 32 °C, ekrane rodoma piktograma HOT (karšta). Esant tokiai temperatūrai galimas saulės smūgių, traukuliai, išsekumas. Žmogus esant tokiai temperatūrai tokioje aplinkoje neturėtų ilgai būti.

Paspausdys mygtuką HEAT ir HEAT drėgmės vaizdas persiungia į temperatūros indeksą.

Priežiūra ir aptarnavimas

• Termometras gali būti jautrus elektrostatinei iškrovai. Jeigu ji paveikia elektrostatinę iškrovą ar kitos priežastys, nustatykite prietaisą iš naujo pagal nurodymus.

• Jeigu nustačius iš naujo, jis neveikia, perkelite termometrą į kita vietą.

• Saugokite termometrą nuo smūgių, dulkių, didelės jėgos, karščio ar drėgmės. Tai galįs sugalvoti prietaiso gedimąs, trumposnji tavarnavimo laiką, bateriju ar prietaiso gaubto pažeidimus.

• Neliesskite vidinės prietaiso instalacijos; dėl to gali būti pakenkta prietaisui ir parandama garantija. Prietaise nėra dalių, kurios galėtų būti naudojamos kitiems prietaisams.

• Saugokite termometrą nuo tiesioginių saulės spindulių ir smarkaus lietaus. Nenardinkite jo į vandenį.

- Nevalykite termometru su abraziviniais valikliais. Galite subražyti plastikines dalis arba sugadinti elektros grandines. Neardykitė baterijų ir nemeskite jų į ugnį. Pristatykite panaudotas baterijas į surinkimo skyrius ar ją parduotuvę, iš kurios pirkote.

Atskingai deklaruojame, kad šis gaminys THW301, jo koncepcija ir konstrukcija bei ją apyvartą tiekiamas modelis atitinka esminius reikalavimus ir kitų Vyriausybės nutarimų nuostatas. Su mumis nesuderintiems šio gaminio pakeitimams ši deklaracija netinka.

LV TERMOMETRS AR HIDROMETRU THW301

Méra temperatūrū telpās, mitrumu un temperatūrū ārpus telpām ar apr. 3 m garas stieples temperatūras zondes palidzību. Pirms izmantošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību.

Tehniskie parametri

Telpu temperatūras attēlošana: -10 °C līdz 60 °C diapazonā

Ieteicamais mērišanas diapazons: 0 °C līdz 50 °C

Temperatūras izšķirtspēja: 0,1 °C

Temperatūras indeksa attēlošana: 26 °C līdz 59 °C

Iekšēja mitruma attēlošana: 25 % līdz 95 % relatīvā mitruma, ±3 %

Āra temperatūras attēlošana: -50 °C līdz 60 °C ±1 °C diapazonā

Temperatūras izšķirtspēja: 0,1 °C

Barošana: alkāliska baterija 1x1,5V AAA

Ikona apraksts

A Loti silti laiks – ikona tiks attēlota, ja temperatūra sasniedgs un pārsniegs 32 °C

B Paaugstināts mitrums – ikona tiks attēlota, ja mitrums sasniedgs 70 % relatīvā mitruma

C Brīdinājums par sausumu – ikona tiks attēlota, ja mitrums būs zemāks nekā 40 % relatīvā mitruma

D Optimāli apstākļi – ikona tiks attēlota, ja mitrums atradīsies 40 līdz 70 % relatīvā mitruma robežās, bet temperatūra 20 līdz 25 °C robežās

E Baterijas stāvoklis – izlādētas baterijas ikona displejā norāda uz zemu kapacitāti. Informācija, kas tiek attēlota termometrā šādā brīdi, iespējams, nebūs pilnīgi uzticama.

F Attēlo telpu un, pārlēdotu taustīņu IN-OUT, āra temperatūru

G Minimālā un maksimālā temperatūra – displejā tiek attēlota min. un maks. temperatūra

H Minimālais un maksimālais mitrums – displejā tiek attēlots min. un maks. mitrums

I Stieplju zonde ar ūdensnecaurlaidīgu temperatūras devēju galā

Taustīņu apraksts

Vadības taustīņi atrodas termometra sānos vai zem bateriju vāciņa:

- IN-OUT – pārlēdzīstarp temperatūru telpās un ārpus tām (stieples zondes uzrādīto temperatūru).

Atkārtota taustīņa nospišešana automātiski izraisa telpu un āra temperatūras pārlēgšanos 5 sekunžu intervālā.

- MEM – iša nospišešana attēlos saglabātos minimālās un maksimālās temperatūras un mitruma datus.

Pielietot taustīņu uz 2 sekundēm, tiks dzēsti saglabātie minimālo un maksimālo vērtību ieraksti.

- HEAT – pārlēdzīstarp iekšējā mitruma attēlojumu un iekšējo temperatūras indeksu

- Slēdzis °C/°F – (aizmugurē zem bateriju vāciņa); temperatūras mērvienību mainīja Celsija vai Fārenheita grādos.

- Taustīņš RESET – ir paredzēts termometra atiestatei, ja tas darbojas nepareizi, lai atjaunotu tā pareizu darbību; termometrā tiks atiestatītas ražotāja ievadītās vērtības

Baterijas ieviešana

1. Ar vieglū spiedienu pabidiet un noņemiet bateriju nodalijuuma vāciņu no ierīces aizmugurējās daļas.

2. Ielieciet vienu 1,5 V AAA bateriju. Ieviešot bateriju, ievērojiet pareizu polaritāti atbilstoši zīmējumam bateriju nodalijuuma apakšpusē. lesakām izmantot alkāliskās baterijas.

3. Aizveriet bateriju nodalijuumu.

Ja displejā pa kreisi augšā parādās nepieciešamas baterijas ikona, baterija jānomaina.

Temperatūras indekss

Temperatūras indekss ir rādītājs, kas kombinē gaisa temperatūru un tā relativu mitrumu, nosakot sajūtamā temperatūru - to, ko tiešām sajūtam. Ķermenis parasti dzesējas svistot.

Sviestī būtībā ir ūdens, kas izvaikojot aizvada siltumu no ķermenē. Ja relatīvais mitrums ir augsts, izvaišanās ātrums ir zems, un siltums no ķermenē tiek aizvadīts mazākā mērā.

Rezultāta ķermenis saglabā vairāk siltuma nekā tas būtu sausā vidē.

Ja temperatūra pārsniedz 32 °C, displejā parādīsies ikona HOT (karsts). Šādā temperatūrā varat gūt karstuma durienu, sākties krampji vai pārgurums.

Cilvēkam nevajadzētu šādā vidē uzturēties ilgāku laiku.

Nospiežot taustīņu HEAT, pārlēgsiet mitruma attēlojumu uz temperatūras indeksu.

Apkope un apkalpe

- Termometrs var būt jutīgs pret elektrostatisko izlādi. Ja elektrostatiskās izlādes vai cita iemesla dēļ rodas klūme, atiestatiet termometru saskaņā ar instrukciju.

- Ja pēc atiestatīšanas termometrs nedarbojas pareizi, pārvietojiet to uz citu vietu.

- Nepakļaujiet termometru triecieniem, putekļiem un pārmērigai slodzei, karstumam vai mitruma līmenim. Termometra darbība var tikt traucēta, tā darbmūžs saisinās, baterijas bojātas un ietvars deformēts.

- Neievēciet darbus ar termometra triecieniem, putekļiem un pārmērigai slodzei, karstumam vai mitruma līmenim. Termometra darbība var tikt traucēta, tā darbmūžs saisinās, baterijas bojātas un ietvars deformēts.

- Netiriet termometru ar abrazīviem tiršanas līdzekļiem vai šķidinātājiem. Plastmasas daļas var tikt saskrāpētas vai elektrīkās shēmas tikt bojātas.

- Neizjauciet baterijas un nemiet tās uguni. Nododiet izletotās baterijas atrikumtu savākšanas punktos vai veikalā, kurā iegādājāties ierīci.

Paziņojam par savu atbildību, ka ierīce, kas apzīmēta kā THW301, atbilstoši tās koncepcijai un konstrukcijai, tāpat kā mūsu apgrozībā laistais modelis atbilst pamatprasībām un cītemi attiecīgajiem valdības noteikumiem. Pārveidojot ierīci un nesaskaņojot to ar mums, šis paziņojums vairs nav spēkā

GB Do not throw electric appliances into unsorted municipal waste, use collection points of sorted waste! Dangerous substances from electric appliances deposited in landfills can leak into underground waters, reach the foodchain and damage your health and well-being. For actual information about collection points, contact the local authorities.

CZ Nevhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, použijte sběrná místa tříděného odpadu! Z elektrických spotřebičů uložených na skládkách odpadků mohou prosakovat do podzemních vod nebezpečné látky, dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady.

SK Nevhadzujte elektrické spotrebiče do netriedeneho komunálneho odpadu, použite zberné miesta triedeneho odpadu! Z elektrických spotrebičov uložených na skládkach odpadkov môžu presakovat do podzemných vod nebezpečné látky, dostať sa do potravinového řetězca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte mestne úrady.

PL Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zberania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowiu ludzi.

HU Ne dobja ki az elektromos fogyasztókat osztályozás nélküli kommunális hulladékkel, használja a szelkőt hulladéklerakó helyet! Ha az elektromos fogyasztók hulladék lerakatra kerülnek, a veszélyes anyagok beszívódhatnak a talajvízbe, és bekerülhetnek a táplálékláncba, károsíthatják egészségét és kényelmét! A gyűjtő helyekre vonatkozó aktualis tajekozatas erdekeben vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal!

SI Električnih naprav ne odlažajte skupaj z nerazvrščenimi komunalnimi odpadki, uporabljajte zbirna mesta za razvrščanje odpadkov! V kolikor so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podzemne vode in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako škodujejo vašemu zdravju in počutju. Za aktualne informacije o zbirnih mestih kontaktirajte lokalne oblasti.

RS/HR/BA Ne bacajte električni uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualnu informaciju o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i uči u lanac ishrane i ostetići vaše zdravlje.

DE Elektroverbraucher nicht in den unsortierten kommunalen Abfall werfen, Sammelstellen für den sortierten Abfall benutzen! Von den auf den Müllabladeplätzen depositierten Elektroverbrauchern können Gefahrenstoffe ins Bodenwasser eindringen, in die Lebensmittekette gelangen und ihre Gesundheit und Behaglichkeit beschädigen. Aktuelle Informationen über die jeweiligen Abladeplätze sind bei den örtlichen Behörden einzuholen.

UA Не викидуйте електричні пристрій як несортувані комунальні віходи, користуйтесь місцями збору комунальних віходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ на місцем проживання. Якщо електричні присторії розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunele nesortate, folosiți bazele de receptie a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunele, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT Nemeskiti kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūsiuojamoms atliekos skirtus surinkimo punktus. Suisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į grūtinius vandenis, o paskui į ir maisto granding, ir tokiai būdu pakanki žmonių sveikatai.

LV Neizmēriet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipāsus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierices tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaženega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potren garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ NAPRAVA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE _____

TIP: _____ E0301 - THW301 _____

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel : +386 8 205 17 20